

Hygienisch sauberes
Wasser braucht
saubere Boiler!



elco

heating
solutions

Sieht es so in Ihrem Boiler aus: Ablagerungen, Kalk und Rost?

1. Erhöhtes Hygienerisiko

Im angesammelten Sand und Schlamm des ungereinigten Boilers finden Bakterien und Keime ideale Wachstumsbedingungen.

2. Ca. 25 kg Kalk

Der über 4 bis 5 Jahre abgelagerte Kalk verringert die Effizienz, die Zuverlässigkeit des Boilers und erhöht die Kosten.

3. Bis zu 15% höhere Kosten

Kalkablagerungen erfordern höhere Boilertemperaturen und übertragen die Wärme schlechter.

4. Verringerte Lebensdauer

und eingeschränkte Zuverlässigkeit als Folge erhöhter Beanspruchung und mangelnden Schutzes vor Korrosion und Rost.



Höherer Härtegrad des Wassers bedeutet hohe Belastung.

Bei einem hohen Kalkanteil des Wassers nehmen die Belastungen noch zu. Deshalb empfehlen Experten, den Boiler in regelmäßigen Abständen professionell reinigen und entkalken zu lassen. Auch die Schutzanode sollte dabei auf ihre Wirksamkeit geprüft und bei Bedarf ersetzt werden.

Ihr Boiler nach der Reinigung, Entkalkung und Kontrolle durch ELCO!

1. Hygienisches Warmwasser

Unsere Leistungen:

- Boiler entleeren, öffnen und Innenraum komplett reinigen

2. Energiesparend und wirtschaftlich

Unsere Leistungen:

- Kalkablagerungen entfernen (mechanisch)
- Kontrolle und Nachregulierung der Boilersteuerung

3. Sauber und umweltgerecht

Unsere Leistungen:

- Entfernte Kalkablagerungen umweltgerecht entsorgen

4. Zuverlässig und langlebig

Unsere Leistungen:

- Schutzanode kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen
- Ersetzen der Flanschdichtung
- Kontrolle des Wärmetauschers und der Innenbeschichtung
- Kontrolle des Sicherheitsventils
- Boiler füllen, entlüften und wieder in Betrieb setzen



Entscheiden Sie sich jetzt für noch mehr Hygiene und tiefere Betriebskosten.

Das Angebot von ELCO beinhaltet folgende Leistungen:

- Ausführung der aufgeführten Leistungen
- Arbeits- und Reisezeit
- Reinigungs- und Kleinmaterial

Nicht inbegriffen sind Ersatz- und Verschleissteile wie Anoden und Dichtungen (bis 500 Liter circa CHF 90.- bis CHF 130.-, ab 500 Litern nach Aufwand) sowie Störungseinsätze ausserhalb der Boilerkontrolle und die Störungseinsätze, wenn die Ursache nicht am Boiler liegt.

elco

Regionalcenter Ost CH-8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Regionalcenter Mitte CH-4600 Olten, Baslerstrasse 47/49
Regionalcenter West CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Regionalcenter Süd CH-6934 Bioggio, strada Regina 16

Telefon Verkauf 0844 44 33 23
Telefon Service 0848 808 808

Hauptsitz
Elcotherm AG
CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100

info@ch.elco.net
www.elco.ch

Die Verwendung der Texte, Fotos und/oder Zeichnungen ist ohne schriftliche Zustimmung urheberrechtswidrig.
Stand: 03/13-D. Änderung vorbehalten.